

Norges Vassdrags- og Elektrisitetsvesen, Hydrologisk avdeling

OVERSIKT over ISFORHOLDENE i
NUMEDALS-, SKIENS-, og ARENDALSVASSDRAGET
vinteren 1955-56

INNHOLD:

- B - 4¹ Isforholdene i Numedalsvassdraget
- B - 4² Isforholdene i Skiensvassdraget
- B - 4³ Isforholdene i Arendalsvassdraget

Oslo 1956.

ISFORHOLDENE I NUMEDALSVASSDRAGET

vinteren 1955 - 56.

INNHOLD:

- | | | |
|----|---|---------|
| a | Temperatur-, nedbør- og snøforhold | a 1 - 5 |
| b | Avløpsforhold og isvansker | b 1 - 2 |
| c | Ismålinger og beskrivelse av isforholdene | c 1 - |
| d | Vanntemperaturmålinger | d 1 - 3 |
| e | Befaringer og diverse undersøkelser | |
| 1. | Utdrag av rapporter fra befaringene | |
| 2. | Temperatur- og strømforhold i Norefjord | e 1 - 3 |

Oslo, 1956.

a Temperatur, nedbør og snøførhold.

Fig. a - 1 og a - 2, viser en oversikt over middlere månedstemperatur og sum av nedbør ved Dagali og Kongsberg met. st. de siste 13 åra. Videre finnes grafiske framstillinger av daglige temperaturmålinger og vinterens nedbør ved en del vannmerker på fig. b - 1 og b - 2.

Som en ser av det meteorologiske materialet, ligger temperaturen siste vinteren betydelig under det normale. Varig kulde hersket fra begynnelsen av desember til midten av mars. Bare noen få dager var det mildvar, i slutten av desember på lavlandet og i første del av januar på höyfjellet.

Isdannelsen på höyfjellet tok som vanlig til i midten av oktober, men på de store reguleringssmagasinene i Tunhovd-distriktet i slutten av november, d.v.s. ca. to uker senere enn vanlig, p.g. av de varierende værforhold. Utviklingen av isdekket foregikk meget gunstig under varig kulde i desember. Isleggingen på Norefjord og Kravikfjord foregikk i midten av desember. I denne tiden foregikk isleggingen også på störstedelen av selve hovedelven. Isforholdene stabiliserte seg meget hurtig og det var god is hele vinteren gjennom.

Varig snølegging begynte på höyfjellet i slutten av oktober, og på lavlandet i midten av desember. Den største snödybden ble observert i siste del av mars. Den var ca. 70 cm, litt mer enn normalt. Grafiske framstillinger av snödybden ved Tunhovd og Veggli met. st. er vist på fig. a - 3 og a - 4. Det blir foretatt årvisse målinger av den akkumulerte vannmengde i snøen i Norefeltet. Resultatene pr. 1/4 1956 er vist i tabell fig. a - 5.

AKKUMULERT VANNMENGDE I SNØEN I NOREFELTET PÅ HARDANGERVIDDA pr. 1/4 1956.



Feltbetegnelse	Nedbørfelt km ²	Dato	Middlere snödybde cm	Snøens sp. v. mm	Vanninnhold mill. m ³	Av normal
Tunhovdfjord	1009	1165 26/3 - 1/4	97	0.26	432	92
Tinnhølen	37		Ca. 120	0.28	333	12
Langevatn	27	30/3 - 2/4	" 130	Ca. 0.30	362	10
Låghellerbotn	71		" 130	"	363	28

Som en ser av tabellen er den akkumulerte vannmengde ca. 90 % av det normale.

Isløsningen i hovedelva foregikk som vanlig i slutten av mars og første del av april. På magasinene i Tunhovd-distriktet, i midten av mai.

LUFTTEMPERATUR og NEDBØR



DAGALI, 909 moh.



LUFTTEMPERATUR og NEDBØR


KONGSBERG 170 moh

Fig. a



NVE Hydr. ovd

Fig. A-3




SNODYBDE etter målinger hver femte dag ved nedbørst.

1926-53

VEGGLI 244 m o.h

Fig. 0-4



b Avløpsforhold og isvansker.

En oversikt over nedbør- og avløpsforholdene i Numedals-vassdraget er vist i følgende tabell.

NEDBØR OG AVLØPSFORHOLDENE I NUMEDALSLÄGEN VINTEREN 1955 - 56.

(sammendrag etter månedsrapportene)

Måned	Nedbör		Tillöp		Gj. sn. avlop m ³ /sek.		
	Gj. sn. mm	% av det norm.	i Tunhovd-distriktet	gj. sn. m ³ /sek.	% av det norm.	Nore I	Kongsberg
Oktober	40	63		20	60	26	47
November	35	71		12	61	28	46
Desember	55	106		7	56	44	94
Januar	37	69		10	104	46	59
Februar	10	25		6	68	58	87
Mars	27	68		5	67	44	55
April	13	50		4	46	33	57
Mai	19	47		76	78	17	148

Som en ser av tabellen var nedbören og tillöpet betydelig under det normale. Fig. b - 1 og b - 2 viser vannstandsvariasjoner ved Hallen (Dagali) og Kongsberg vm. Fig. b - 2 viser også avlöpet ved Nore I og Kongsberg (Labro).

Det kan bemerkes at det foregikk senking av Halnevatn i vinter.

Angående isvansker:


Under en sterk, varig kulde i første halvdel av desember var det stor isproduksjon på de åpne elvestrekningene i nedslagsdistriktet til Tunhovdfjorden. Den 11/12 gikk det en kraftig isgang i Lågen mellom Ossjöen og Pålsbufjorden. Vannstanden på Hallen vm. steg opptil ca. 4.90 m. Det ene brukaret til gamle Dagali bru, ble revet vekk av isgangen.

Ved Öia i Numedal var det som vanlig en del isvansker p.g.a. overvann under sterk kulde, men forholdene var noe bedre enn de siste åra.

Mer om isulemper se kpt. c og e.


VANNSTANDSVARIASJONER i LÄGEN ved HALLEN vinteren 1955-56

Fig. 6-1



AVLOPSFORHOLD I NUMEDALSLÄGEN vinteren 1955-56

Fig. 6-2



c Ismålinger og beskrivelse av isforholdene.

En oversikt over isleggings- og isløsningstida er vist på fig. c - 1. Opplysninger om trafikkmuligheter på isen, mangler.

Systematiske ismålinger i Numedalsvassdraget foregår ikke, men de siste vinterne er det foretatt årvisse ismålinger i faste profiler i Numedalslågen ved Öia(ndf. Grettefoss). Måleresultatene er vist på fig. c - 2.

Isforholdene var stort sett svært gode i hele vassdraget bortsett fra ulempene forårsaket av isgangen i Lågen mellom Ossjöen og Pålsbufjorden. Observatören fra Fossan melder om en del overvann, særlig i januar etter mildværet.

Anton Öia har notert følgende om isforholdene nedenfor Grettefoss:

- 15/11 : Gangbar is på Evjen ved Öia, men isen usikkert.
- 10/12 : Meget vann på isen ved Öia.
- 12/12 : Gangbar is ved Kvila.
- 19/12 : Svorstryken islagt.
- 21/12 : Gangbar is på Smalsund.
- 22/12 : Meget overvann på evja ved Öia. Ved månedskiftet desember - januar sank vannstanden under mildvær, på strekningen fra Grettefoss til Lango.

Til slutt bemerker observatören at isforholdene ved Öia har vært bedre i vinter enn på mange år.

Isløsningen foregikk 31/3 ved Ödegården, og 1 - 2/4 ved Kvila og Gladens.

OVERSIKT over ISFORHOLD i NUMEDALS-VASSDRAGET vinteren 1955-56

Tindholten

ISFRITT 25/6

Halnevann

ISFRITT 27/6

Læren, Hallen

Villa Villa

Pålsbufjord

Villa Villa

Rødungen

Villa Villa

Turhovdfjord

Villa Villa

Førnebufjord

Villa Villa

Norefjord

Villa Villa

Fossan

Villa Villa

Svenn, (Øya)

Villa Villa

Kongsberg (Gamle bru)

Villa Villa

Bummesfjord bru

Villa Villa

OKTOBER

NOVEMBER

DESEMBER

JANUAR

FEBRUAR





MARS

APRIL

MAI

Fig. c-2

ISMÅLINGER i NUMEDALSLAGEN ved ØYA 4/2 1956



d V a n n t e m p e r a t u r m å l i n g e r.

Kontinuerlige målinger er foretatt på 7 faste målesteder og måleresultatene er vist i tabell d - 1 og d - 2. En grafisk framstilling av temperaturforholdene ved Nore er vist på fig. d - 3.


I Tunhovd-dammen blir det målt i to dybder så nær tunnelinntaket som mulig. Ved Nore I og II foregår målingene i utløpet like ved stasjonene og i Rödberg-dammen like framfor tunnelinntaket. Målingene ved Skaget blir tatt like ved v.m., ndf. Kravikfjord der elva går åpen hele vinteren. Ved Fossan ndf. Djupdal blir det målt like ved fergestedet, og ved Grettefoss ved Svene like ovf. bruia på höyre side. Både ved Fossan og Grettefoss var det svært vanskelig å måle etter at isen la seg.

VANNTEMPERATUR °C i NUMEDALSLÄGEN vinteren 1955-56

Fig. d-1

VANNTEMPERATUR °C i NUMEDALSLÄGEN vinteren 1955-56

Fig. d-2



e Befaringer og diverse undersøkelser.

Også denne vinteren ble det foretatt befaringer og inspeksjonsreiser i Drammens- og Numedalsvassdraget. Ved siden av kontroll og inspeksjon av de faste målestedene, ble det foretatt andre observasjoner og målinger. Det neste av dette materialet blir tatt med i det følgende.

1. Utdrag av rapporter fra befaringene.

1. befaring 1 - 5/2: (Roen)

En del råker på strekningen nedover fra Grettefoss. Ismengdeprofil fra området ved Ringøy, er vist på fig. e - 1. Elva oppover fra Svenc til Djupdal for det meste pent islagt. Antydning til overvann enkelte steder. Elva åpen fra Kravikfjord nedover til forbi Veggli. Kravikfjord og Morefjord pent islagt. Åpent ved More og ved utløpet av kraftstasjonen.

En del temperaturmålinger er vist i følgende tabell:

Date	Målested	Håle- dybde	Luft- temp. °C	Vann- temp. °C
1/2	Grettefoss		-20	0.03 - 0.04
"	Djupdal (Fossan)	0.75	-15	0.05
5/2	Morefjord bru			0.85
"	Kravikfjord utløp			0.69
"	Strand ovf. Djupdal			0.07

Angående isgang ved Dagali - 11/12 1955: (Roen)

På inspeksjonsreise i Numedal 1-4 februar, ble også Dagali, der isgangen hadde gått, besøkt. Magnus Halland var med som kjentmann, og av hans utgreiing kan følgende nevnes:

"Lørdag 10. desember gikk det en liten isgang som stoppet i svingen ved Rambergseter. Søndag 11. desember kl. 16³⁰ - 17⁰⁰, kom så den store isgangen. Denne begynte opp ved Ramberg-Nyseter, ca. 4-5 km ovf. Dagali bru, og stoppet ikke før Svangtjern".

Elva holdt i disse dager på å islegge seg ned landis og isdammer, men var for det meste åpen midt etter. Isgangen rev med seg en gammel stall ved Rambergseter, et gammelt brukar ved Dagali bru og en klopp over Löken.

Sporene etter isgangen slik de vistes 2. februar 1956.

Nedover fra Dagali bru til Sværtjern lå isbarrierer på begge sider, med loddrette vegger mot elva. Høyden over isoverflaten varierte fra $\frac{1}{2}$ til 4 m. Ved Rambergseter var barrieren helt opptil 6 - 7 m høy. Sammenstuet is nådde midt oppå veggen på seterhusa. Ellers hadde is og vann gått vidt utover de flate, udyrkede moene på begge sider av elva. Storparten av den daværende snøen var kommet etter isgangen - så det var vanskelig å se.

Ovenfor brua var isbarrierene lavere. Det var spor etter at en god del vann hadde gått i sidesporet - Löken - og revet opp isen der også, og tatt med seg en kløpp flere hundre meter nedover. Det rant litt vann i Löken nå også - sikkert p.g.a. oppstuing i rette løpet.

Sporene etter isgangen ble mindre markerte oppover elva og ved det sterkeste fallet oppe ved Ramberg - Nyseter, var det uråd å skille gammel is fra den nye. Det var her isgangen etter sigende skulle ha startet.

Isforholdene 2. februar 1956.

Oppover fra Sværtjern til et stykke forbi Rambergseter, var det jevnt - pent isdekket. Videre oppover var det en god del svakere isområder med råker i blandt. I det sterkeste fallet ovf. brua opptil der isgangen løsnet, hadde isleggingen foregått på en høy vannstand - p.g.a. isdammer - mens elva så senere hadde skåret seg ned og nå gikk delvis åpen midt etter og med 1 - $1\frac{1}{2}$ m lavere overflate i strømdraget. Der isgangen - ifølge Berg - hadde løsnet, var det nå to - tre tildels nye, store isdammer - som elva hadde skåret seg igjennom.

Trafikkforholdene på isen.

Isen fra Sværtjern og forbi Rambergseter var sikkert sterk nok for trafikk med hest, men isbarrierene på sidene kunne ikke forseres uten videre. Videre oppover til brua hindret også råkene og de svakere isområdene trafikken en god del.

Oppover fra Löken til forbi isdammen der isgangen hadde løsnet egnet isen seg dårlig for hestetrafikk p.g.a. åpne partier og nedskjæringen midt etter.

2. befaring 26.- 29. mars : (Wold)

a Is- og snöforhold.

Når en unntar mindre råker og de åpne strykene - Pikerfoss og Grettefoss, var Lågen islagt fra Kongsberg til et stykke nrf. Fossan i Rollag. Herfra og opp til Kravikfjord bare noe landis nærmest Fossan, ved Skaget vn helt isfritt. Kravik- og Norefjord islagt med unntak av Eidstryken og det smale partiet fra Norefjord bru og et stykke nedover.

Ved Grettefoss hadde vannet begynt å bryte ned nedre råkkant, og stable opp isflak og et mindre stryk noe lengere ned (ca. 1 km ovf. Konningen) hadde preg av at en mindre isgang var stanset akkurat for enden av stryket.

Ved Pikerfoss var det tydelige merker etter oppstuing, opp til $2 - 2\frac{1}{2}$ m over nåværende vannstand. Også her var det fullt av isflak ved nedre råkkant, og isen var enkelte steder buet ned i ströndraget så vannet gikk delvis oppå den.

Isen på Norefjord var svært god, ca. 55 cm tykk, og snödybde her var de fleste steder ca. 17 cm. Ikke overvann, men ubetydelig negativ ishøyde (- 1 cm.) i enkelte borehull.

Anton Üya ved Grettefoss kunne fortelle at det hadde vært usedvanlig god vinter med hensyn til isforholdene. Ingen vanskeligheter i det hele tatt. I øvre del av Numedal noe mindre snø enn normalt, men snömengden økte nedover dalen.

b Temperatur og ström hastigheter.

Vanntemperatur 20 - 30 cm under isen på Norefjord kunne variere fra 0.10 til 0.90°C på forskjellige steder og ved utløpet fra More II fra 1.0°C - 1.6°C . Forøvrig henvises her til cand. mag. Christiansens spesialnålinger.

Temperaturen ved Skaget var 0.92°C , og på det åpne partiet ned til Fossan ble vannet en del oppvarmet.

Herfra og videre nedover gikk imidlertid vannet under isen et par mil, og ved Grettefoss var vannet avkjølet til 0.07°C . Ström hastigheten i overflaten like nrf. fossen var ca. 1.1 m/sek.

Ström hastigheten i overflaten i stryket ovf. Konningen var ca. 1.5 m/sek., vanntemperaturen 0.02°C .

Like nrf. Pikerfoss var vanntemperaturen ved bunnen 0.03°C (ca. 1.5 m. dypt), 30 cm under overflaten 0.02°C .

2. Temperatur og strømforhold i Norefjord: (Cand.mag. C. Christiansen)

Undersökelsene foregikk i tida 24/3 - 3/4, i 10 faste tverrprofil på Norefjord. Temperaturmålingene ble foretatt med termistorer og målebru. Måleutstyr ble lånt fra Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut, Stockholm,

Undersökelsene var högst interessante. Etter som termistoren langsomt ble senket nedover i fjorden, kunne en hele tiden følge temperaturstigningen på galvanometret. Det var lett å konstatere skiktning. Hver kveld ble termistorene kalibrert i 0 - graders bad av destillert vann og ren snø.

Temperaturmålinger like under isen ble foretatt med sörpetermometer (0.01°C inndeling).



Et utdrag av mäleresultatene er vist på fig. e 1 - 3.

Isforholdene var gode med istykkelse jevnt over på ca. 50 cm tynnere lengst nord. Også været var gunstig - stille, overskyet de første dagene og sol siden. På soldagene måtte apparaturen settes under parasollen.

Den 2/4 var det hard vind og arbeidet ble umuliggjort. Den 3/4 var isforholdene totalt endret med vann på isen og flere steder råker langs land. Dette siste skyldtes en betraktelig öking av vassföringen.


TEMPERATURFORHOLD I NOREFJORD mars 1956

MÅLEPROFIL 10



Efter Carl Christiansens målinger

VANNTEMPERATUR like under ISDEKKET i NOREFJORD
etter Carl Christiansens målinger i mars 1956



B - 4²

OVERSIKT over ISFORHOLDENE i SKIENSVASSDRAGET
vinteren 1955-56

Innhold:

Fig.

- | | |
|---|----------|
| a Temperatur-, nedbør- og snöforhold | a 1 - 6 |
| b Avløpsforhold og isvansker | b 1 - 4 |
| c Ismålinger, karteringer og beskrivelse av
isforholdene | |
| 1. Målinger i Tokke-vassdraget | c 1 - 7 |
| 2. Målinger i Heddöla-vassdraget | c 8 - 11 |
| 3. Isforholdene i Bandak-Norsjökanalen | c 12 |
| d Vanntemperaturmålinger | d 1 - 3 |
| e Befaringer og diverse undersøkelser | |
| 1. Utdrag av rapporter fra befaringene | |
| 2. Temperatur- og strömforholdene i Vinjevatn | e 1 - 3 |

Oslo 1956

a. Temperatur-, nedbør- og snøforhold

Fig. a - 1 viser en oversikt over midlere månedstemperatur og sum av nedbør ved Dalen met.st. de siste 13 åra. Et mer illustrerende bilde av temperaturforhold og nedbør de to siste vintrer etter pentader ved Gvarv met.st. er vist på fig. a - 2. Videre fins (på fig. a - 3) grafiske framstillinger av daglige temperaturmålinger og vinterens nedbør ved Mösvatn met.st. og ved en del vannmerker og målesteder (se fig. b - 4, b - 3 og c - 2 til c - 7).

Som en ser av det meteorologiske materialet, ligger temperaturen siste vinter betydelig under det normale, med varig kulde fra begynnelsen av desember til slutten av mars. Bare noen få dager i slutten av desember og begynnelsen av januar var det mildere vær, med en del nedbør i form av regn, særlig i slutten av desember. Isdannelsen på fjellsjøene tok til forholdsvis tidlig, i annen halvdel av oktober. På de store regulerings-magasinene (Mårvatn - Mösvatn) begynte isleggingen i første halvdel av november, og på Totak i midten av desember.

Varig snølegging begynte på höyfjellet i midten av oktober, men det var lite snø inntil annen halvdel av desember. Senere var snøforholdene stort sett som normalt. Største snødybde ble målt i annen halvdel av mars. Grafiske framstillinger av snødybden ved Rauland, Vågsli og Vinje nedbør st., er vist på fig. a - 4 til a - 6.

Det blir foretatt årvisse snømålinger i fjelltraktene i Øst-Telemark. Resultatene av den akkumulerte vannmengde i snøen pr. begynnelsen av april, er vist i følgende tabell.

AKKUMULERT VANNMENGDE i SNØEN i
FJELLTRAKTENE i ØST-TELMARK vinteren 1955-56, mill.m³

Feltbetegnelse	Nedbörfelt Km ²	höyde m.o.h.	Dato	Middlere snödybde cm	Snöens sp. v.	Vanninnhold mm	Vanninnhold mill.m ³	det av normale %
Mösvatn	1498	1250	1-8/4 56	100	0.343	351	541	85
Mår/Göyst	-	-	26/3-1/4 56	74	0.321	241	61	77
Kalhovde	698	1250	" "	73	0.319	236	86	74



Målingene er foretatt av Øst-Telemarks Reguleringsforening.

Som en ser av tabellen er den akkumulerte vannmengden ca. 80 % av det normale. Isløsningen i Tokkevassdraget foregikk i midten av mai og på fjellsjøene i de nordligste distrikter i Telemark, i første halvdel av juni, som vanlig.

Fig. A-1

LUFTTEMPERATUR og NEDBOR

DALEN, TELEMARK




PENTADEMIDLER av LUFTTEMPERATUR og NEBBOR

GVARV (26 m.o.h.) Fig 0-2

1954-55


1955-56

Sum av nebbor / mm



TEMPERATUR-, NEDBØR- og SNOFORHOLD ved MOSVATN vinteren 1955-56

Fig 0-3




NVE Hydr and

SNØDØYBDE etter målinger hver femte dag ved nedbørstasjonene

1932-52

RAULAND
co 720 m o.

Fig. a-4




SNØDybde

etter målinger hver femte dag ved nedbørstasjonen

1921 - 53

VÅGSLI i VINJE

810 m o.h.




SNODYBDE

etter målinger hver fjerde dag
ved nedbørstasjonen

1921 - 53

VINJE

ca 473 m o.h.



b. Avløpsforhold og isvansker.

En oversikt over nedbør-, tilsig- og avløpsforhold i Øst-Telemarks fjelldistrikt vinteren 1955-56, er vist i tabell fig. b - 1.

I begynnelsen av vinteren var tilsiget til Mösvatn ca. 90 %, men tilsiget til Nårs magasiner var bare ca. 40 % av det normale. Midvinters (februar) var tallene henholdsvis ca. 60 % til Mösvatn, og ca. 30 % til Nårs magasiner. Mösvatn var praktisk talt törrlagt 9/4 og produksjonen i Hydros Kraftverker på Rjukan, ble stanset. En grafisk framstilling av avløpsforholdene ved Mår Kraftverk, Mösvatn og Tinnsjö, er vist på fig. b - 2.

i Tokkevassdraget

Lignende avløpsforhold ble observert også i Tokke- og Vinjevassdraget. Tilsiget avtok svært hurtig i løpet av vinteren.

Vannstandsvariasjoner ved utløpet av Totak og Vinjevatn er vist på fig. b - 3, og ved Heddöla ved Omnesfoss vm på fig. b - 4.

Som en ser av de grafiske framstillingene, har det ved Vinjevatn vært 2 mindre flombølger i midten av november, og i første halvdel av desember. På samme tid var det ved utløpet av Totak bare små vannstandsvariasjoner.

I Heddölavassdraget var det en kortvarig flombølge i midten av november. Tilsiget avtok gradvis, og i mars var det på det laveste.

Øking av tilsiget tok til i begynnelsen av april på lavlandet, på höyfjellet i første halvdel av mars.

Angående isvansker:

Kanalen fra Nårdammen og ned til Mårvatn (115 m.o.h.) er ca. 700-800 m lang, og var åpen til i slutten av februar. Den var delvis islagt, og hadde en vassföring på bare 4-5 m³/sek. Under en snöstorm 2/3 føyk kanalen til med snö, og avløpet ble helt stoppet. Det ble satt inn mannskap fra Øst-Telemarkens Bruksierforning for å måke opp snöen. I slutten av mars kom etter hvert vassföringen i kanalen opp i 2 m³/sek, men 2/4 ble avløpet stengt på nytt under en ny snöstorm, og denne gangen grundigere. Under denne stormen ble også et ca. 30 cm tykt isdekket ved utløpet av sjöen, presset av snötyngden helt til bunns. Snömassene forandret seg til snösörpe, og den eneste mulighet for å få kanalen åpen igjen, var med spade og annen håndredskap.

ikke

Det har ellers vært nevneverdige isvansker andre steder i vassdraget denne vinteren, unntatt for båt- og lektertrafikken på Tinnsjö og Heddalsvatn - Norejö. Bandak-kanalen var stengt for båttrafikk i tida 20/2 til 16/4.

NEDBÖR- TILSIG- og AVLÖPSFORHOLD i ÖST-TELEMARK
vinteren 1955-56


(sammendrag etter ukerapporter)

Uken	Mösvann		Mår og Kalhovd		Tinnsjö ⁺		Nedbör i mm ved Strenge
	Vannst. i m	midl. avlop m³/sek.	Vannst. v/Strenge i m	midl. avlop m³/sek.	Vannst. i m	midl. avlop m³/sek.	
30/10 - 5/11	911.44-13	48(12)	1084.12-98	14(2)	189.75-65	79(3)	10.4
6/11-12/11	09-87	47(20)	1083.98-89	15(7)	64-60	80(14)	23.2
13/11-19/11	910.88-64	46(23)	92 92-85	12(4)	67-69	78(27)	0
20/11-26/11	60-29	48(13)	84-75	13(3)	67-57	79(8)	0.2
27/11 - 3/12	909.23-89	49(9)	76-66	13(2)	54-43	79(5)	1.6
4/12-10/12	909.83-51	49(11)	67-63	10(3)	41-26	79(6)	4.9
11/12-17/12	46-10	49(9)	62-46	16(2)	23-12	79(2)	7.3
13/12-24/12	04-68	50(10)	42-11	22(0)	11-08	79(4)	4.1
25/12-31/12	908.62-27	50(11)	08-90	18(4)	07-02	78(6)	21.0
1/1 - 7/1	21-83	48(7)	1082.86-56	20(2)	01-95	80(6)	0.0
8/1 - 14/1	907.77-39	50(10)	52-34	17(3)	188.94-89	80(8)	6.9
15/1 - 21/1	32-94	51(10)	31-14	16(3)	88-81	80(6)	17.2
22/1 - 28/1	906.87-44	51(7)	13-89	18(2)	81-74	80(5)	0.7
29/1 - 4/2	37-91	51(5)	1081.83-47	22(0)	74-73	80(6)	0.4
5/2 - 11/2	905.84-38	51(6)	43-11	20(1)	73-69	80(6)	0.3
12/2 - 18/2	30-82	51(4)	08-65	24(1)	69-67	80(4)	1.7
19/2 - 25/2	904.76-23	51(4)	1080.60-17	22(1)	67-60	80(2)	0.8
26/2 - 3/3	14-61	50(2)	11-72	19(2)	59-50	80(3)	4.8
4/3 - 10/3	903.53-02	47(5)	1079.66-22	18(2)	49-35	80(2)	1.9
11/3 - 17/3	902.94-37	47(3)	15-61	18(1)	33-31	73(4)	1.6
13/3 - 24/3	27-67	47(3)	1078.60-06	19(2)	31-30	73(6)	11.3
25/3 - 31/3	901.58-89	48(2)	1077.87-65	15(2)	30-25	73(5)	0.0
1/4 - 7/4	900.76-17	39(3)	61-18	14(0)	23-09	73(6)	1.5
8/4 - 14/4	11-05	11(5)	12-72	16(2)	04-62	72(6)	1.3
15/4 - 21/4	06-09	1(3)	1076.73-21	15(0)	187.53-24	54(7)	1.6
22/4 - 28/4	10-21	1(7)	23-90	11(3)	21-19	39(22)	4.6
29/4 - 5/5	21-41	3(12)	1075.96-78	10(3)	19-28	34(29)	1.0
6/5 - 12/5	44-10	38(73)	90-58	0(37)	38-64	78(154)	12.4
13/5 - 19/5	901.28-79	43(82)	1076.77-51	0(42)	188.88-40	87(108)	0
20/5 - 26/5	81-31	45(79)	59-33	0(43)	189.42-77	86(72)	0.3
27/5 - 2/6	902.51-32	46(192)	1078.54-78	0(78)	85-22	79(71)	0
3/6 - 9/6	904.58-05	46(188)	1079.91-67	0(49)	190.23-54	77(59)	40.8
10/6 - 16/6	906.37-11	44(299)	1080.81-48	0(48)	59-71	86(57)	8.6
17/6 - 23/6	908.22-50	46(63)	1081.54-78	0(18)	71-63	85(32)	1.7
24/6 - 30/6	55-83	46(78)	81 81-81	6(11)	60-57	83(26)	10.6
1/7 - 7/7	84-40	44(99)	62-03	0(16)	53-87	91(72)	34.5

Tall i parentes betyr gj.-snitt tillöp m³/sek. pr. uke.


+) Gjelder tilsiget fra det uregulerte feltet.


AVLOPSFORHOLD I TINNVASSDRAGET vinteren 1955-56



VANNSTANDSVARIASJONER i TOTAK og VINJEVATN
vinteren 1955-56

FIG. 6-3





c ISMÅLINGER, KARTERINGER og BESKRIVELSE av ISFORHOLDENE

1. Målinger i Tøkke - vassdraget

En oversikt over isleggings- og isløsningstida samt en del opplysninger om trafikkmuligheter på isen er vist på fig. c - 1.

Ismålingene ble foretatt i 11 faste måleprofil: 2 på Totak, 1 på Lognvikvatn, 1 på Vågslivatn, 2 på Tveit- og Grungevatn, 1 på Lonene og 2 på Vinjevatn. Måleresultatene fins på fig. c - 2 til c - 7.

På Totak la isen seg forholdsvis sent på den midterste delen, men både der og på nedre del av sjøen var isforholdene gode. I januar og ved månedskiftet februar/mars var det en del sørpe på Lognvikvatn, men dette forårsaket ikke nevneværdige trafikkhindringer.

Isforholdene i Vinjevassdraget var noe varierende. På Vågslivatn forårsaket det store snöfallet i januar en del overvann og sørpe på isen i februar. Dette førte da til at en i annen halvdel av februar og i mars hadde to islag. Mildvær med snösmelting i begynnelsen av april skapte en del sørpe på isen. Etter mildvær i begynnelsen av januar kom det vann på isen på Grungevatn og Vinjevatn, men sörpen frös fort sammen. Resten av vinteren var isforholdene svært gode. På Våmarvatn var isforholdene mindre gode (med sørpe) i januar og februar p.g.a. store snömengder. I mars og april var forholdene bedre. Mer om is- og trafikkforholdene ved de forskjellige målestodene, fins i kpt. Observatørenes merknader, og på de respektive skjemaene for iskarteringer.

OVERSIKT over ISFORHOLD i TOKKE-VASSDRAGET vinteren 1955-56

Fig c-1


Antall dager
med is tykkere is

	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	JANUAR	FEBRUAR	MARS	APRIL	MAI				
VG (2)				0/0+10	0/0+44	14/0+54	27/0+60	0/4+59	0/0+35	111 86		
TOTAK ved Vm										168 -		
Gardmo (3)				0/0+8	16+4/0+29	33+6/0+35	To islag 19/21+32	15/10+36		166 130		
LOGNVIRVATN (3)				4/0+20	16/10+27	19/20+31	30/20+32	15/35+32		164 132		
VÄSSLIVATN (2)				0/0+10 0/5+12	5/7+33	30+28/13+37 To islag overis: 11	overis 21	35/45+38	To islag	227 150		
GRUNGEVATN (2)				0/0+11	10/0+39	25/9+40	To islag	22/22+39	0/26+32	200 136		
LØNENE (2)				0/0+10	5+10/10+15	10/22+22	10/25+25			(150)		
Vinje (2)				0/0+8	0/0+10	0/0+23	18/4+42	28/5+49	30/15+45	12+9/20+45	0/29+45 0+16/2+45	200 140
ved Vm										193 -		
Sørensgrend (3)				0/0+8	10/5+33	To islag	20/20+36	20/22+36	27/24+39	0/26+40	195 132	
Øvre del (2)				0/0+17	25/0+35	15+29/0+34	To islag 10/22+35	25/32+35	4/44+36		178 146	
nedre del (2)				0/0+16	15+7/0+31	15+25/0+31	10/26+30	25/28+35	20/29+34	4/35+35	178 (146)	
TVEITVATN (2)					24/13+40		20/20+37	30/21+37	2/32+50		(198) (152)	

Lufttemperatur °C fra Ø red Totak Vå

ISMÅLINGER på TOTAK ved VÅ og GARDMO vinterferen 1955-56

Målinger ved VÅ (2)

Målinger ved GARDMO
(2)

OKTOBER

NOVEMBER

DESEMBER

JANUAR



FEBRUAR

MARS


APRIL

MAI

Islagningen på nedre del av sjøen begynte 10/12 og fra 15/12 også på øvre del.
Isvegene ved Rauland kunne trafikeres første gang 19. desember 1955, med hest
22/12




Hele sjøen islagt 28/1. Isvegen ved Vå kunne trafikeres første gang 19. januar
29/1, med hest 2/2. Vedtransport på isen begynte 12/2.



Betegnelser for iskart:


- öpent vann
- sørpe etter drivis
- islagt, ikke gangbar
- gangbar is
- kjørbar is

I sluttet av mars løft sørpe på isen fra bekkerne. Isen
ble snøbar i midten av april. I begynnelsen av mai isen
los fra land




ISMÅLINGER på LOGNVIKVATN vinteren 1955-56

Fig. c-3




ISMÅLINGER på VÅGSLIVATN vinteren 1955-56


Fig. c-4



ISMÅLINGER på GRUNGEVATN og LONENE vinteren 1955-56


Fig. c-5'



1:50000
2cm = 1 km

Dato 31/10 1955

Istdannelse i slutten av oktober og i begynnelsen av november sjoene islagt. Fra 4/11 mildvar og 13/11 forsvant isen. Den 17/11 Grungevatn og 24/11 Tveitvatn islagt igjen.



Dato 20/11 1955

Beteignelser for iskart:

- åpent vann
- sorpe eller drivis
- islagt, ikke gangbar
- gangbar is
- kjørbar is




Isvegene ble trøflet først gang av gående 25/11 og i begynnelsen av desember flere steder kjørbar is



Dato 1/12 1955


I slutten av desember og første halvdel av januar er det sorpe på isen p.g.a. mildvar og sterkt snøfall. I slutten av januar fras sorpelaget sammens og det ble gode isforhold resten av vinteren.

Observerer




ISMÅLINGER på VINJEVATN vinteren 1955-56


Fig. c-6'




NVE Hydr. avd

ISFORHOLD i VINJEVATN

Istdannelse på øvre del av sjøen begynte 23/10, på nedre del 28/10. I begynnelsen av november kunne isen trafikkeres av gående på flere steder



Fra 14/11 mildvar og isen gikk i opplosning. Den 25/11 sto en for det meste islagt igjen.




Betegnelser for iskart:

- åpent vann
- sorpe eller drivis
- islagt, ikke gangbar
- gangbar is
- kjørbar is


I slutten av november var isen gångbar på flere steder og i forrige halvdel av desember kjørbar is. Svært godt isforhold ved Vinje. Isen ble kjørt med bil.

Observator


NVE Hydr. avd

ISFORHOLD i VINJEVATN

I begynnelsen av januar sørpe på isen p.g.a. mildvar. I sluttet av januar vann på isen entokelig p.g.a. børing ved utløpet.



2/4 vann på isen av bekker ved Saren. Fra 10/4 snøfri is. Isvegen ved Vinje ble trafikert siste gang med traktor 18/4, med hest 20/4, av gående 3/5. Ved Saren flere steder svakere isområder




Beteignelser for iskart:

- åpent vann
- sørpe etter drivis
- islagt, ikke gangbar
- gangbar is
- kjørbar is

Fra 6/5 isen løs fra land. Sjøen isfri 16/5.

ISMÅLINGER PÅ VÄMARVATN VINTEREN 1955-56

Fig. c-7



Observatörernas merknader angående isför-
holdene vinteren 1955 - 56

Totak ved Gardmo:

Isdannelse 10/12 og 15/12 sjöen islagt så långt en för den. Isvegen kunne trafikeras första gang av gående 15/12, med hest 22/12. Isen ble dekket av snö 21/12. Råk ca. 200 m ndf. måleprofilet. Iskvaliteten var god hele vinteren igjennom. I april litt vann på isen fra snösmelting. 10/5 isen lös fra land. Full islösning fra 16/5 og 26/5 sjöen isfri.

Totak ved Vå:

Isdannelse på övre enden **av** sjöen i midten av desember, men måleprofilet ble ikke islagt för 27/1. Hele sjöen islagt 28/1. Isvegen kunne trafikeras första gang av gående 29/1, med hest 2/2. Vedtransport på isen begynte 12/2. Isen ble dekket av snö 26/2. Iskvaliteten var svært god hele vinteren. I slutten av mars litt vann på isen ved land hovedsaklig fra bekker. Isen ble snöfri 20/4. Isvegen ble trafikert siste gang med traktor 25/4, med hest 1/5 og av gående 5/5. Isen lös fra land 5/5. Full islösning fra 10/5 og 20/5 sjöen isfri.

Lognvikvatn - Sandvik:

Isdannelse 10/12 og 12/12 hele sjöen islagt. Isen ble dekket av snö 17/12. Isvegen ble trafikert första gang av gående 15/12, med hest 22/12. Svakere isområder ved Sandodden. 27/12 litt vann på isen p.g.a. mildvær, ellers gode isforhold vinteren igjennom. Isvegen ble trafikert siste gang med hest 4/5, av gående 9/5. Full islösning fra 17/5 og 24/5 sjöen isfri.

Vågslivatn:

Isdannelse 23/10 og 31/10 sjöen islagt. I november växslande værforhold og isen utrygg. Isvegen kunne trafikeras första gang av gående 6/12, med hest 8/12. I annen halvdel av desember mye snö på isen, og det ble dannet en del sörpe. I slutten av januar to islag. I slutten av februar frös sörpen sammen, og isforholdene var gode resten av vinteren. 19/5 isen lös fra land och 31/5 sjöen omrent ren för is.

Tveitevatn:

Isdannelse i slutten av oktober och 31/10 sjöen islagt. I första halvdel av november mildvær med regn, och isen ble brutt upp. Den 24/11 lå isen igjen, och

25/11 ble isvegen trafikert første gang av gående. I slutten av desember og første halvdel av januar en del sørpe på isen p.g.a. snötyngden. I slutten av januar frös sörpen sammen og det var gode isforhold hele vinteren igjennom. I mars og april ble isen kjørt med traktor. Isvegen ble trafikert sist gang ned traktor 28/4, med hest 2/5 og av gående 6/5, da isen ble landlös på solsida. Den 15/5 sjøen isfri.

Grungevatn:

Isdannelse 26/10 og 1/11 sjøen islagt. Fra 4/11 mildvær med regn og 13/11 forsvant isen. Den 17/11 hele vannet islagt igjen og 25/11 ble isvegen trafikert første gang av gående. Med hest i begynnelsen av desember. I desember gode isforhold og isen ble kjørt med bil. I begynnelsen av januar mildvær, og senere stort snöfall, og det ble dannet en del sørpe på isen. Sörgolaget frös imidletid snart sammen. I februar og mars god, kjørbar is. I slutten av mars vann på isen fra snösmelting og regn. I midten av april bedret isforholdene seg. Isvegen ble trafikert sist gang med hest 20/4 av gående 2/5. Den 8/5 isen løs fra land, og 15/5 sjøen isfri.

Lonene:

Isdannelse 20/11 og 15/12 elva for det meste islagt. Råk ca. 70 m ovf. og ca. 30 m ndf. måleprofilet. Isvegen ble trafikert første gang av skiløper 18/12 og med hest 27/12. Januar og februar gode isforhold.

Vinjevatn, Vinje:

30/10 sjøen islagt så langt en ser. Islegging 23/10, og 31/10 kunne isvegen trafikeres av gående, men i begynnelsen av november isen utrygg p.g.a. mildvær. Trafikkssikker is igjen fra 26/11. I desember god is. Fra begynnelsen av januar litt sørpe på isen p.g.a. mildvær. Den 29/1 vann på isen, antakelig fra bekker. Februar og mars gode isforhold og trafikken foregikk normalt. Isen ble kjørt med traktor. Tømmerlegging på isen begynte 10/2. Fra 10/4 snöfri is. Isvegen ble trafikert sist gang ned traktor 18/4 med hest 20/4 og av gående 3/5. Måleprofilet delvis åpent 8/5, helt den 12/5. Sjøen isfri 16/5.

Vinjevatn ved Særen:

Isdannelse 26/10 og 1/11 sjøen islagt. Fra 3/11 mildvær med regn og 13/11 forsvant isen. 28/11 sjøen islagt igjen. Isvegen kunne trafikeres av gående 9/12, med hest 10/12. Tømmerlegging på isen begynt 2/1. I januar en del sørpe på isen p.g.a. mildvær. I annen halvdel av januar mye vann på isen på hele Vinjevatn. I februar frös sörpen sammen og isforholdene var gode helt til begynnelsen av april. Isvegen ble trafikert sist gang med hest 22/4, av gående 3/5.

Våmarvatn:

Isdannelse 27/10 langs strandene, men i begynnelsen av november mildvær og isen ble borte. Den 25/11 islegging igjen og 2/12 sjøen islagt. Den 5/12 ble isen blåst opp på det bredeste parti og 7/12 islagt igjen. Isvegen kunne trafikeres første gang av gående 7/12, med hest 17/12. Isen ble dekket av snø 16/12. Fra 8/10 sørpe på isen p.g.a. mildværet og snötyngden. I første del av februar to islag som senere frös sammen. Tømmerkjöring på isen begynt. I mars og april gode isforhold. I slutten av april små råker ved bekker og os. Isen ble snöfri 30/4. Isvegen ble trafikert siste gang med hest 8/5, og av gående 12/5. Full islösning 23/5 og 26/5 sjøen isfri.

2. Målinger i Heddöla vassdraget

Fig. c - 8 viser en framstilling av isleggings- og islösningstida i Heddöla-vassdraget.

Ismålingene ble foretatt i 7 måleprofil: 2 på Hjartsjö, 3 i Hjartdöla, 1 i Skogselv og 1 i Heddöla. ^{En del av} Måleresultatene fins på fig. c - 9 til c - 11.

Isforholdene på Hjartsjö var mindre gode, med sörpe fra midten av januar. Sörpen frös senere til, og trafikken ble ikke nevneverdig sjenerert. I Hjartdöla var forholdene stort sett gode, bortsett fra i januar, da det også her kom noe sörpe på isen. Mer om trafikkforholdene ved målestedene: Se observatörernes merknader.

Antall dager
med is, kjerbar is

OVERSIKT over ISFORHOLD i HEDDOLA - VASSDRAGET vinteren 1955-56

HJARTSJØ, Neshaug (3)

0/74 5/24 33/9+29 26+22/9+29 To islag 20/26+29 8/29+29 8-3/28+32 2/18+33 7/7/7/

155 122

Nittsrød (2)

7/7/7/ 10/16 32/10+25 42/10+27 To islag 24/24+29 11/26+32 3-2/25+35 0/20+28 7/7/7/

155 (115)

HJARTDOLA, Skarnes (2)

0/70 4-6/25 26/7+30 10 islag 10/30+30 10/30+30 13-7/30+30 7/7/7/

142 117

Løvheim (2)

7/7/7/ 0/28 0/18+35 50+9/10+36 To islag 30/30+30 7/7/7/

(40)

Åmot (2)

7/7/7/ 0/18 3/36 37/10+38 To islag 25/30+41 20/32+46 7/7/7/

(135)

SKOGSFELV, Skøyre (2)

0/25 7/27 10/3+31 35/20+35 33/24+28 7/7/7/

(125)


HEDDOLA, Omnesfoss Km.

7/7/7/ 7/7/7/

147



ISMÅLINGER på HJARTSJØ vinteren 1955-56

Fig. c-9



ISMÅLINGER i HJARTDOLA ved SKÅRNES vinteren 1955-56

Fig. c-10



OKTOBER

NOVEMBER

DESEMBER

JANUAR

FEVRIAR


MARS

APRIL


MAI

ISMALINGER i HEDDOLA vinteren 1955-56

Fig. c-11



Målinger ved Åmot



Merknad: i mars er fordelingen sorpus- stålslis frilslam

OKTOBER

NOVEMBER

DESEMBER

JANUAR

FEBRUAR

MARS

APRIL

MAI

Observatörernas merknader angående isför-
holdene

vintern 1955 - 56

Hjartsjö:

Isdannelse 29/11 og 30/11 var största parten av sjöen islagt. Mildvær och vind i begynnelsen av desember bröt isen upp i övre del av sjöen. Den 10/12 hele sjöen islagt igjen. Isen ble dekket av snö 15/12. En del sprekker i isen, och gjennom disse sivet vann upp i snöen. Isvegen ble trafikert första gången av gående 9/12, med hest 18/12. I desember gode isförhållanden. Efter 11/1 kom större snöfall, och vann trengte upp på isen. Det dannet seg et tykt sörpelag som hindret trafikken. I första halvdel av februari to islagt, med overis inntil 20 cm. I slutten av februari frös sörpelen sammen, och isförhållanden var gode. Den 12/3 lät vann på isen et par steder på vestsida. Tömmerlegging på isen begynte 22/3. I begynnelsen av april en del sörpelag på isen från snösmältningen. Isvegen ble trafikert sista gången med hest 18/4, och av gående ca. 25/4. Fra 1/5 isen lös fra land og 4/5 bröt sterkt vind isen opp.

Hjartdöla ved Skärnes:

Isdannelse 29/11 och 30/11 elva islagt med et tynt islag. Den 3/12 mildvær och ströndraget åpent. Den 5/12 elva islagt igjen. Isvegen kunne reafikeres för första gången av gående 8/12, med hest 10/12. Isen ble deliket av snö 15/12. I januar kraftig snöfall, och det ble dannet et sörpelag på isen. I februari frös sörpelaget sammen och isförhållanden var gode. Den 5/4 var ströndraget ovanv. måleprofilen for det meste åpent. Isvegen kunne reafikeres sista gången med hest 7/4, av gående 9/4. Isen lös fra land 18/4. Full islösning 19/4 og 20/4 elva isfri.

Hjartdöla ved Lövheim:

Isdannelse 1/12 och 12/12 elva islagt. I desember gode isförhållanden, men i januar forårsakat store snömengder på isen dannelse av et ca. 10 cm tykt sörpelag. I februari frös sörpelaget sammen. I slutten av mars lät vann på isen langs land och 14/4 elva for det mesta isfri.

Heddöla ved Åmot:

Den 1/12 strandis och 12/12 elva for det mesta islagt. Råk ov. målestedet. I desember god, trafiksäker is. I januar en del sörpelag på isen. I februari och mars bedre isförhållanden. I slutten av mars, vann på isen flera steder. Råk längs längs land vid måleprofilen. 14/4 ströndraget for det mesta åpent.

3. Isforholdene på Bandak - Norsjökanalen

Et utdrag av kartering av isforholdene på Bandak, Kviteseid og Flåvatn er vist på fig. c - 12. I det følgende er tatt med et utdrag av "Årsberetning om isbryting", fra Bandak - Norsjö - og Norsjö - Skienskanalen.

Sundkilen ble islagt i første halvdel av desember og båtfarten inn til Kviteseid stoppet fra 14. s.m. Det begynte også å bli sjenerende isdannelse på Bu-fjorden (øvre grunne parti av Bandak).

Felte vassdraget - så vel til Øst-Telemark som til Vest-Telemark - ble islagt i januar, og trafikkforholdene ble meget vanskelige. Den 26. januar gikk m/s "Dyre Vaa" oppover til Vest-Telemark, men ble liggende ved Vrangfoss sluser, inntil Båtselskapets isbryter kom ned fra Vestvatna for assistanse. Den måtte også assisteres for nedgående gjennom kanalen. Forholdene i Bandak-kanalen (Ulefoss - Hogga) ble etter hvert så vanskelige at trafikken på denne strekning inntil videre måtte innstilles. Rutefarten fra Strengen og videre oppover hadde også store vanskeligheter å kjempe med. Det ble meldt at isen på Bu-fjorden i slutten av måneden var 0.5 m tykk, og at båtfarten på denne strekning var oppgitt, slik at endepunktet for ruten ble da Lårdal.

Kulden fortsatte også hele februar måned stort sett med temperatur mellom 10 og 20 minusgrader hver dag, og isforholdene ble stadig forverret. Pongtongbrua ved Spjotsodd frös fast i isen og ruten ble derfor ytterligere avkortet til Spjotsodd. Senere ble forholdene på Kviteseidfjorden så vanskelig at også denne måtte oppgis, og fra 14. februar ble rutefarten opprettholdt bare til de vegløse grunder langs Flåvatn, Kilen, Bergsto og Fjågesund.

På Norsjö hadde lektertrafikken hatt svære vanskeligheter i lengore tid før å komme fram. Det ble satt inn isbryterhjelpe i den utstrekning det var disponert materiell. M/s "Erik" og d/s "Rusla" ble leid vekselvis til isbryting Löeid - Ulefoss. M/s "Erik" hadde imidlertid flere propellhavarier i isen og ble til slutt satt helt ut av drift. D/s "Rusla", som forevrig også måtte bryte is ved eierens bruksinntak ved Ulefoss - greide nå ikke alene å utføre en tilfredsstillende isbryting på Norsjö, så lektertrafikken fra de industrielle bedrifter i Notodden og på Ulefoss holdt på å stoppe. På øvre parti av Norsjö, samt Sauer-elva og Heddalsvatn gikk tre båter (d/s "Tinfos", d/s "Sagafos", og en leid båt m/s "Tom") delvis for isbryting og delvis for sleping.



De ytterst vanskelige trafikkforholdene som hadde oppstått på Norsjö og videre oppover til Notodden som følge av den ekstraordinære strenge kuldeperiode ble drøftet i et møte på Kanalkontoret i Skien den 13. februar mellom representanter for Kanalen og representanter fra de interesserte trafikanter. Det ble av trafikantene sterkt framholdt at det burde gjøres det som gjøres kunne for at den

viktige trafikken fra industribedriftene ikke ble stoppet. Det ble på møtet oppnådd enighet om at en fortsatt skulle forsøke å holde trafikken gående. I den anledning ble Båtselskapet anmodet om å overføre østbryteren "Vrangfoss" fra Flåvatn til Norsjö for å holde trafikken fra industrien igang. Båtselskapet etterkom anmodningen, og "Vrangfoss" gikk fra Strengen for nedgående den 21. februar kl. 13 og kom til Tvara brygge ved Ulefoss påfølgende dag kl. 22.30. Den hadde da brukt $28 \frac{1}{2}$ gangtime for å slå seg gjennom Bandakkanalen (Hogga - Ulefoss). Den overtok så isbrytingen Løveid - Akkerhaugen og på den måten lyktes det å holde lektertrafikken igang - dog i noe innskrenket grad. Lasteruten til Øst-Telemark ble likeledes opprettholdt, dog ikke regelmessig. Det relativt kjølige vær vedvarte også hele mars måned, bortsett fra de siste dager av måneden, og "Vrangfoss" ble på Norsjö til langt ut i april måned.

Den 13. april gikk "Vrangfoss" oppover til Vestvatna igjen sammen med m/s "Victoria". Det ble slått opp råk gjennom Bandakkanalen (Ulefoss - Hogga) og på Flåvatn, Kviteseidfjorden og Bandak med ankomst til Dalen brygge mandag 16. april kl. 21.45. Båtene returnerte påfølgende dag for skalking av råken Dalen - Strengen med ankomst Strengen onsdag 18. april kl. 11.30. Ruten Strengen - Dalen ble deretter gjenopptatt og likeså lasteruten Skien - Vest-Telemark.

I den tiden båtfarten på Vestvatna var helt innstilt, hadde Båtselskapet igangsatt biltransport på isen - i den utstrekning forholdene tillot det - til Kilon, Bergsto og Fjågesund.




Den 23. april meddelte Tinfosbedriftene at det ikke var nødvendig med isbryterhjelp på Norsjö lenger. Trafikantenes isbrytingsavgift ble altså å beregne for tiden 13/2 til 23/4

JSFORHOLD i BANDAK vⁿ, KVITESEID vⁿ og FLÄ vⁿ

Observator

åpent varmt

ISFORHOLD I BANDAK v^n, KVITSEID v^n og FLA v^n









d

Vann temperatur målinger

Kontinuerlige målinger er foretatt på 3 faste målesteder, og måleresultatene er vist på fig. d - 1. Grafiske framstillinger vedrørende temperaturforholdene i forskjellige dybder på Totak, Lognsvikvatn, Vågslivatn, Grungevatn, Våmarvatn og Vinjevatn, er vist på fig. d - 2 og d - 3. En del spredte målinger er foretatt under befaringene, resultatene av disse er vist i kpt. e.

Om en sammenlikner årets måleresultater med de tilsvarende for fjoråret, vil en se en viss forskjell: f. eks. på Totak, var vannet i øverste skikt betydelig kaldere enn ifjor. Dette kan forklares med den sene isleggingen på øvre Totak. For fjellsjøenes vedkommende, hvor isleggingen foregikk tidlig, f. eks. på Vågslivatn, ble det konstatert varmere vann enn ifjor, særlig gjaldt dette bunnvannet.






TEMPERATURMÅLINGER , SKIENSVASSDRAGET
vinteren 1955-56



Merknad: Den 24/11 1956 var målestedet ved Vå istfrift
13/4 islagt

TEMPERATURMÅLINGER i VINJEVATN vinteren 1955-56

Fig d-3



*)

Merknad: Like natt innløpsosen. Målingene den 24/1 og 16/4 er tatt på to forskjellige steder med forskjellige dybder

e Befaringer og diverse undersøkelser.

Også denne vinteren ble det foretatt befaringer og inspeksjonsreiser i Skiens- og Arendalsvassdraget. Ved siden av kontroll og inspeksjon av de faste målestedene, ble det foretatt andre observasjoner og målinger. Det meste av dette materialet blir tatt med i det følgende.

1. Utdrag av rapporter fra befaringene.

1. befaring 18. til 31/1: (Roen)

Alle resultatene fra vanntemperaturnålingene under befaringer er samlet i etterfølgende tabell.

19. til 23/1 - Vinjeåa på strekningen Åmot - Vinjevatn delvis islagt. Vinjevatn helt islagt. En del overvann, særlig ved Skogvik og Midtsæ. På Våmarvatn - som for lengst var islagt - var det mye overvann (sørpe) på øvre delen. Totak var åpen fra Vå og sydover til det smaleste. Tokke mellom Totak og Åmot for det meste åpen, is bare på hølene. På Lognvikvatn fin is.

26/1 - På Vågslivatn mye overvann, så nær som ved målepunkt 3. Ved dette målepunktet var det ikke målt forrige gang. Overvannet forsvant også i en viss avstand fra hullene og dette gir grunn til å anta at overvannet kom fra målehullene. På den andre siden kan det bemerkes at på Hyljelihylen og flere andre vann som det ikke er måling, var det også overvann.

27 - 28/1 - Stryket ndf. Hyljelihylen åpent. Oppover fra Flåten hadde elva vært oppdemt en god del, men hadde nå skåret seg ned og gikk åpen midt etter. Stryket ndf. Flåten delvis åpent - så helt islagt på den flate strekningen, men åpent igjen lengere nede med svære isbarrierer etter oppdemning. Flere steder hadde en inntrykk av at det skulle lite til før elva hadde vært høyere enn elvebreddene og gått over sine bredder og over veien. Slik var forholdene for det meste til forbi Haukeligrend.

Tveitvatn og Grungevatn pent islagt. På strekningen Grungevatn - Vinjevatn, en del råker.

29/1 - Vinjeåa åpen ved bruа. I Tokke ved Dalen var det så mye sarr under isen at vanntemperaturnålinger ikke kunne tas.

30/1 - Skredevatn helt islagt - likeledes Vråvatn, åpent bare utenfor kraftstasjonen. Isen like utenfor kontoret til driftsbestyreren ved kraftverket, 35 - 40 cm tykk, med sørpe på.

31/1 - Hjartsjö pent islagt, åpent i utløpsosen og et stykke nedover. Elva videre nedover for det meste islagt.

VANNTEMPERATURNÄLLINGER.

Dato	Målested	Total-dybde	Måle-dybde	C° Lufttemp.	C° Vanntemp.
18/1	Hjartsjö - utlök				0.99
19/1	Vinjevatn - Særen	17.5	1 2 5 10 15 17		0.05 0.075 0.08 0.10 0.32 0.82
20/1	Vinjevatn - utlök				0.06
"	- Skogvik	24	2 5 10 15 20 23		0.06 0.10 0.11 0.20 2.76 3.60
21/1	" - Midtsæ	0.85	0.3		0.05
"	- " (nord)	17.5	1. 2 5 10 17		0.05 0.09 0.11 0.12 0.16
22/1	" - Storholmen	4	1 2 4		0.03 0.065 0.08
" "	- Sandnes	41	5 10 20 40	+5	0.03 0.44 0.80 1.60
29/1	" - Sagbruk	21	5 10 15 20		0.03 0.18 2.20 3.65
23/1	Våmarvatn nord	12	2 5 10 11		1.60 2.15 2.20 2.33

Dato	Møtested	Total-dybde	Måle-dybde	°C Lufttemp.	°C Vanntemp.
23/1	Våmarvatn - Breifjorden	40	2		1.90
			5		2.08
			10		2.20
			20		2.40
			40		2.60
24/1	Totak - Vå (isfritt)	266.5	1		0.90
			5		1.00
			20		1.30
			50		2.05
			100		2.75
			200		3.40
"	" - utløp				0.98
"	Tokke - Versto bru				0.14
"	" - Kolos "				0.53
"	" - Hylland				0.04
25/1	Lognvikvatn	23	2		0.90
			5		1.35
			10		1.62
"	Tamselv bru				0.02
26/1	Grungevatn - utløp				0.05
"	Vågslivatn	27	2		0.19
			5		0.50
			10		1.90
			15		3.40
			20		3.70
28/1	Grungevatn	14.5	2		0.05
			5		0.20
			10		1.20
			14		2.50
29/1	Skredevatn - inntak		6		0.23
"	Vråvatn utløp fra kr.st.				0.90
30/1	" Vrå	55	0.30	+15	0.14
			2		1.24
			3		1.30
			5		1.60
			10		2.30
			35		3.60

Dato	Målested	Total-dybde	Måle-dybde	C° Lufttemp.	C° Vanntemp.
30/1	Vråvatn utlök			+15	1.30
31/1	Hjartsjö (måleprofil)	12	5	+25	1.00
"	utlök		10	"	2.25
					0.75

2. Befaring 12. til 20/4: (Roen)

Alle vanntemperaturmålinger er samlet i etterfølgende tabell.

13/4: Åmot - Arabrygda.- Tokke mellom Åmot og Totak stort sett åpen, islagt bare på noen få, stillere partier, f.eks. Hyllelandshylen og Øyvokslivatn. Totalt helt islagt, og isen stort sett tykk stålis. Se ismålinger.

14/4: Åmot - Vinjevatn.- Vinjeåa - Åmot - Vinjevatn stort sett åpen. Det åpne partiet ved utløpet av Vinjevatn større enn i januar, men ennå et lite område helt islagt like nord. Stålisen i det snøfrie feltet svært tykk. Det grunne partiet ved Midtsæ åpent.

15/4: Totak - Lognvikvatn.- Snø på isen. Ved Lognvikvatn kom det i løpet av natta og dagen mye snø - inntil kl. 16, 25 cm løs snø. Bra is.

16/4: Våmarvatn - Vinjevatn.- 18 cm nysnø på Våmarvatn. Bra is.

17/4: Vinje - Vågsli.- Elva oppover fra Vinjevatn til Grungevatn for det meste åpen. Landisen viste at det hadde vært stor oppdemming nesten over alt. Grungevatn og Tveitvatn helt islagt. Det stille partiet ovanfor Tveitvatn også islagt, men tendens til råker. Videre oppover forbi Edland var elva åpen for det meste til Vågsli. Bare på noen få stille partier som Flåten og Hyllelandshylen - helt isdekket. Spor etter stor oppstuing overalt på denne strekningen.

18/4: Tokke ved Dalen åpen. Bandak helt islagt - men de åpne partiene ved innløpsosen blir stadig større. Isen bratt opp igjen for båttrafikken 16/4. Vegen ned til Bandaksli så fel i telelösningen at temperaturmålingen sløyfet. Skredevatn helt islagt. Vråvatn helt islagt, men islösning langs venstre bredd. Grunnen til at det åpne partiet foran kraftstasjonen ikke var stort, var at stasjonen hadde stått en tid. Den var satt igang igjen kvelden før.

19/4: Hjartsjö helt islagt, men litt islösning langs venstre bredd. Sørpeisen helt råtten og vassfylt.

Elva nedover fra Hjartsjö åpen hele vegen.

VANNTEMPERATURMÅLINGER.

Dato	Nålested	Total- dybde	Høle- dybde	°C Lufttemp.	°C Vanntemp.
13/4	Nyland bru kl. 9 ⁴⁵				0.52
	" " 18 ³⁰				0.52
	Utlöpet av Totak kl. 10 ¹⁰				0.49
	" " 18 ⁰⁰				0.49
	Tamselv bru " 18 ⁰⁰				1.64
	Totak ved Vå	226	2		1.32
			15		1.42
			25		1.72
			50		2.07
			100		3.00
			150		3.25
			200		3.40
14/4	Vinjevatn ved Særen	14	2		0.49
	" "		10		0.70
	" " utlöpet				0.57
	Skogvik	23	1		0.45
			2		0.47
			5		0.48
			10		0.50
			15		0.6
			20		3.2
			22		3.7
	" " Nidtsæ	17.5	1		0.55
			2		0.60
			5		0.60
			15		0.70
17/4	" " Sandnes	39	2		0.44
			5		0.54
			10		0.78
			20		1.1
			30		1.5
			38		2.5

Dato	Målestod	Total-dybde	Håle-dybde	C° Lufttemp.	C° Vanntemp.
17/4	Vinjevatn v/sagbruket	27	2		0.34
			5		0.43
			10		0.70
			15		2.61
			20		3.08
			26		4.3
16/4	Lognvikvatn	24	2		0.90
			5		1.45
			10		1.8
			23		2.1
"	Vämarvatn - Breifjorden	24	1		0.57
			2		1.64
			5		2.15
			10		2.30
			20		2.5
			22		2.5
"	-" -	övrc del	12	2	1.57
				5	2.2
				8	2.35
				11	2.70
16/4	Vinjesvingen bru	kl. 17 ⁴⁵			0.42
17/4	-" -	" 8 ³⁰			0.04
"	Grungebru	" 9 ³⁰			0.44
"	-" -	" 20 ³⁰			0.45
"	Vågsli-vatn	27	2		0.34
			5		1.04
			10		2.4
			15		3.5
			25		3.85
"	Grungevatn	15	2		0.54
			5		0.57
			10		1.70
			14		3.05

Dato	Sted	Total-dybde	Måle-dybde	°Lufttemp.	°Vann temp.
18/4	Skredevatn (inntak til tunnel)				
		0.3		1.42	
		2.0		1.42	
		4.0		1.44	
	Skaftså II utløp				1.51
19/4	Hjartsjö	14	2	1.70	
			5	1.77	
			10	2.35	
			13	2.4	
	-il-	utløp			2.0

2. Temperatur- og strömforhold i Vinjevatn.

Undersökelsene ble foretatt i 9 tverrprofil. Ström hastigheten ble målt med Ott-flygel, og temperaturen med kvikksölvtermometer med skala fra 1 til 5° C. Til temperaturnålinger på større dyp ble brukt vendetermometer. Måleresultatene er vist på fig. e - 1 til e - 3.

Som en ser av Vinjevatns lengdeprofil er dybdeforholdene svært varierende, med dype kulper og grunne partier. Strömforholdene var de for vekslende. I de dype kulpene med stille vann, ble det konstateret en tydelig temperaturskikning i en dybde mellom 10 og 15 m. I det strömförande skiktet kunne en ikke konstatera vertikal temperaturskikning.


Ved en sammenlikning av målingene i januar med målingene i april, konstaterer en betydelig temperaturstigning, særlig i det strömförande skiktet. Her og i andre vassdrag er konstaterat at det til en bestemt ström hastighet svarer en maksimumstemperatur vannet kan ha før det nærer på isen. På grunne partier hvor ström hastigheten er større, ble det dannet svakere isområder og enkelte steder råker.

Dette bør særskilt bemerkas for bedømmelsen av reguleringens innvirkning på isforholdene.


TEMPERATUR- og DYBDEFORHOLD i VINJEVATN
etter målinger 19-22/1 1956

Fig. e-1



Pt. 1 SÆREN




Pt. 2 SÆREN




VESLEHOLMEN




SKJÆLVIK



Pt. 6 SKOGVIK




Pt. 7b MIDTSÆ



STRØM- OG TEMPERATURFORHOLD I VINJEVATN januar 1956

Fig. e-2



Vassføring: $7.8 \text{ m}^3/\text{sek}$, midlere hastighet: ca 8 cm/sec .

Måleprofil 8, STORHOLMEN 2/1 1956






Fig. e-3

TEMPERATURFORHOLD i VINJEVATN vinteren 1955-56


Etter målinger 19-22/1 1956



Etter målinger 14 og 16/4 1956



Vanntemperatur ved innløpet (Vinjesvingen bru) 16/4 kl. 18⁰⁰ : 0.40 °C
17/4 kl 8³⁰ : 0.02 °C



ISFORHOLDENE i ARENDALSVÅSSDRAGET

vinteren 1955 - 56.

INNHOLD:

Fig.

- | | | |
|---|---|---------|
| a | Temperatur-, nedbør- og snöforhold | a 1 - 2 |
| b | Avløpsforhold og isvansker | b 1 - 2 |
| c | Ismålinger, karteringer og beskrivelse
av isforholdene | c 1 - |
| d | Vanntemperaturmålinger | d 1 |
| e | Befaringer og diverse undersøkelser | |

Oslo 1956.

a Temperatur-, nedbør- og snöförfold.

Fig. a - 1 viser en oversikt over middlere månedstemperatur og sum av nedbör ved Tveitsund met. st. de siste 12 åra. Grafiske framställingar av daglige temperaturmålinger og vinterens nedbör ved Bordsjö og Högefoss og Haukarhölen Vm, er vist på fig. b - 2, c - 2¹ og c - 3¹.

Som en ser av det meteorologiske materialet, ligger temperaturen siste vin-
ter betydelig under det normale. I november og begynnelsen av desember var
det noe varierende værforhold med nedbör i form av regn. Fra ca. 10. des-
ember til slutten av april var det nærmest kulde uavbrutt (minimums temp.
under 0° C).

Isdannelsen på fjellsjöenc tok til forholdsvis tidlig, i midten av november.
På de store reguleringsmagasinene: Vråvatn, Nisservatn og nedre del av Fy-
resvatn, foregikk isleggingen i första halvdel av desember. Under den sterke
kulden midt i desember, dannet det seg en god del is selv i Nidelv.



Varig snölegging begynte i höyfjellet i annen halvdel av november, på Skrede-
og Vråvatn-feltet i midten av desember. Midtvinters var snödybden noe over
det normale. En grafisk framställing av snödybden ved Foldse er vist på fig.
a - 2.

På de store reguleringsmagasinene foregikk islösningen i första halvdel av
mai, noe senere enn vanlig.

LUFTTEMPERATUR og NEDBOR


TVEITSUND

Fig. a-1



SNØDybde

etter målinger hver femte dag ved
nedbørstasjonen



FOLDSÆ
ca 410 m o.h.

Fig. a-2

b

A v l ö p s f o r h o l d o g i s v a n s k e r.

En oversikt over vannstandsvariasjonene i reguleringsmagasinene, samt gjennomsnittlig tilsig og avløp ved Missordam etter ukerapporter, er vist i tabell fig. b - 1. En grafisk framstilling av vannstandsvariasjonene ved Langkvernhusfoss og Haukerhølen vm. er vist på fig. b - 2.

Som en ser av tabellen var tilsiget, i midten av desember og særlig i februar og mars måned, svært lite.

Det foreliggør denne vinteren ingen meldinger om isvansker ved kraftstasjonene. En del avløpsforstyrrelse p.g. av is, ble observert, t.eks. i Åmdalselv nedenfor Skufsa I.


VANNSTANDSVARIASJONER i MAGASINENE vinteren 1955-56

(etter ukerapporter fra bestyreren av reguleringsdammene i Arendalsvassdraget)

Uke	Tyressvatn	Vråvatn	Nisservatn	Melaug	Hønetjønn	Sandarhylla	Åmli	Gjennomsnittlig tilsig og avløp ved Nisserdam ndf.	
	HV-	281.13	259.10	258.00	140.20	271.20	222.00	Borsö m³/sek.	
	LV-	276.63	257.62	255.00	137.20				
1-7/11	280.00	258.51	256.93	139.88	271.05	221.68	0.79	14.9	24.1
8-14/11	280.51	258.75	257.20	140.20	271.18	222.28	1.05	46.0	10.9
15-21/11	280.92	258.70	257.29	139.91	270.88	221.68	0.70	17.5	12.3
22-28/11	280.84	258.60	257.29	139.40	271.08	221.48	0.57	12.2	20.9
29/11-5/12	280.68	258.80	257.16	139.18	270.90	222.00	0.66	6.0	31.4
6-12/12	280.56	258.50	257.04	138.94	270.95	221.85	0.65	8.5	33.5
13-19/12	280.22	258.50	256.84	139.32	271.08	222.05	0.70	3.3	36.7
20-26/12	279.92	258.30	256.71	139.62	271.18	221.90	0.65	3.0	30.0
27/12-2/1	279.68	(258.40)	256.66	139.63	271.10	221.62	0.78	16.5	20.7
3-9/1	279.44	258.50	256.48	139.83	271.15	221.88	0.76	7.1	31.5
17-23/1	279.08	258.58	256.42	138.35	270.98	221.90	(1.05)	10.1	19.6
24-30/1	278.76	258.53	256.25	138.33	271.18	222.02	1.34is	2.0	29.3
31/1-6/2	278.42	258.48	256.06	139.05	271.20	221.98	1.02is	2.5	31.3
7-13/2	278.15	258.41	255.87	139.35	271.03	221.68	0.86is		29.7
14-20/2	277.77	258.20	255.68	139.80	271.05	221.58			36.8
21-27/2	277.44	257.75	255.55	139.70	271.15	221.72	0.65is	2.5	35.0
28/2-5/3	277.27	257.63	255.45	139.00	271.00	221.88	0.64	3.5	29.4
6-12/3	277.02	257.68	255.30	138.46	270.72	221.82	0.54	2.0	22.7
13-19/3	276.84	257.65	255.20	138.47	271.05	221.75	0.53	2.5	19.7
20-26/3	276.77	257.66	255.10	138.17	270.90	221.70	0.61	2.0	18.4
27/3-2/4	277.76	257.65	255.03	138.30	271.15	221.95	0.67	7.0	13.6
3-9/4	276.74	257.65	255.07	137.86	270.98	221.85	0.63	16.0	9.8
10-16/4	276.72	257.62	255.04	137.85	270.92	221.82	0.63	10.2	14.5
17-23/4	276.75	257.62	255.08	138.34	271.12	222.05	1.00	15.9	12.9
24-30/4	277.07	257.68	255.28	138.45	270.77	221.45	0.79		10.0
1-7/5	277.75	257.72	255.62	139.53	271.15	221.98	1.08	39.0	7.8
8-14/5	279.13	258.40	256.09	140.20	271.15	221.98	1.02	66.0	0.9
15-21/5	279.60	258.52	256.26	139.75	271.03	221.80	0.57	32.0	8.3
22-28/5	279.71	258.72	256.28	139.02	270.85	221.38	0.76		15.1

VANNSTANDSVARIASJONER ved LANGKVERNFOSS og HAUKEPHOLEN ^{hus} Vm
vinteren 1955 - 56

Fig. 6-2



c Ismålinger, kartninger og beskrivelse av isforholdene.

En oversikt over isleggings- og islösingstida etter observatørenes merknader i vannstandslistene er vist på fig. c - 1.

Ismålinger ble foretatt bare i 2 måleprofil, på Skredevatn og på Vråvatn. Måleresultatene fins på fig. c - 2 og c - 3.

På Skredevatn var det forholdsvis gode isforhold hele vinteren igjennom, til tross for at snödybden på isen var stor. Ved innløpsoset var islaget tynnere. Et utdrag av iskarteringene er vist på fig. c - 2².


På Vråvatn, særlig på øvre del, var det mindre gode isforhold. Observatøren melder flere ganger om sprekker i isen, særlig langs land. Ved månedskiftet desember/januar og i annen halvdel av januar ble det observert en del sørpe på isen, trolig p.g. av den store snötyngden. I februar frös sørpelaget sammen og forholdene var gode resten av vinteren. Et utdrag av iskarteringene er vist på fig. c - 3².

is

Fra Nisservatn fins ingen målinger. Et utdrag av iskarteringene er vist p. fig. c - 4.

Mere om is- og trafikkforholdene ved de forskjellige målestedene fins i kpt. Observatørenes merknader, og på de respektive skjemaene for iskartinger.


OVERSIKT over ISFORHOLD i ARENDALS - VASSDRAGET vinteren 1955-56





ISMÅLINGER på SKREDEVATN vinteren 1955-56

Fig. c-2'


Lufttemperatur °C, mndr. Børøya

-10
-20
-30

Isytdelelse cm, 2000 høyder


60
40
20
0
-20
-40

Merknad: inntil slutten av mars målingene foretatt i måleprofil 1. I april isen målt i måleprofil 2
(se iskartninger)



ISFORHOLD PÅ ÅMDALSELV OG SKREDVATN


Målestokk 1:50000



Dato: 3/12 1955


Andre forhold som antas å ha betydning for breddemåling er
isforholdene beskrives: (Se instruks)

Isdrommen begynte i slutten av november og 10.12. spen
islaast. Isdrommene ble tørstalt i måleprofil 1 til slutten
av mars; senere i måleprofil 2




Innleden av vinteren kjøvning i Åmdalselva nedt. Skatse. I
februar hadde isen skjært seg ned og det ble isbarriær på elve
kanten opp til 1 m høyde. I segundrommen av april var elven
ned Skatse for det meste isfri. I slutten av mai var den
helt isfri. Kort ved innløpsoset i Skredvatn.

Dato 1/5 1956



Den 8.5 isen ble brotta opp, på Stredvatn og 9.5 spen isfri



ISFORHOLD, VRÅVATN

Dato 1/12 1955


Andre forhold som antas å ha betydning for bedømmelse av isforholderne beskrives:

Istdannelse 1/12 og 15/12 sjøen islagt. Sørpe på isen fra Vråfjorden til ca 300 m nedover. 16/12 god is til Karlsøy og trafikken på isen begynner.




Dato: 1/1 1956

Den 14/12 ble isen dekket av snø. I løpet av 5 dager kom det ca 24 cm nysnø. På Flatlandsfjord syntet isdekt. På den nederste delen av sjøen trafikksikker is. I begynnelsen av januar militærer og isen på Flatlandsfjord gikk delvis opp.



15/1 Vråvåtn helt islagt igjen, men isen på Flatlandsfjord ikke gangbar

Dato: 28/1 1956



Beteignelser for iskart



øpent vann



sørpe etter drivis



islagt, ikke gangbar



gangbar is



kjørbar is

Kartskissen utføres den 1.11 og 21.1 hver måned og innsendes sammen med ismålingene

ISFORHOLD I VRÅVATN

Forts.

Dato: 18/2 1956

Andre forhold som antas å ha betydning for bedømmelse av isforholderne beskrives:

I midten av februar en del sprekker i isen, særlig langs land.


I mars og første halvdel av april god kjørbar is overalt, unntatt i Vrålosset



1:100 000

Dato: 21/4 1956

I annen halvdel av april sprekkesområde langs land. Flere steder sorpe på isen fra snosmelting.



Dato: 1/5 1956

Den 4/5 full islaming og 7/5 sjøen isfri



Betegnelser for iskart



åpent vann



sorpe eller driftis



islagt, ikke gangbar



gangbar is



kjørbar is

Kartskissen utføres den 1, 11 og 21 i hver måned og innsendes sammen med ismålingene


Overskrift

N.V.E Hydr. avd
skjerna 1

ISFORHOLD I NISSEVATN

— N —

1: 200000




Treungen

Andre forhold som antas å ha betydning for bedømmelse av isforholdene beskrives, t.eks.: sprekkiisen, overvann, råk, formerlagring, når båten går siste og første gang


Dat. 1/1 1956

11/12 isdannelse på Eldstafjorden og 1/1 litt is i utløpsset. Isleddingen på Nisservatn begynte 3/1 og 15/1 var sjøen for det meste islagt.



På øvre del av sjøen gode isforhold med inn til 40 cm snø på isen.
På nedre del mindre god is. Flere steder svakere isområder.


Dat. 21/1 1956




I februar og mars trafikkssikker is på de vanlig brukte vintervegane

Dat. 1/2 1956


Betegnelser for iskart:



Åpen vann



Soppe eller drivis



Islagt, ikke farbar



Gangbar is




Kjørbar is

Karteskissen utføres den 1, 11 og 21 i hver måned og insendes sammen med vannstandslisten


Observator

ISFORHOLD / NISSEVATN

Forts.



1: 200000




Treungen
Andre forhold som antas å ha betydning for bedømmelse av isforholdene beskrives, t.ex. sprekker i isen, overvann, råk, ismerlagring, når båten går siste og først gang o.s.v.

Dat 1/3 1956


Øvre del: Tykk, god is, men bratt i styrker p.g.a. nedhappingen

Nedre del: varierende isforhold



Øvre del: tykk is, men dårlig ved kant og i sørindene


Dat 1/4 1956




Øvre del: 4-5 isfritt; Nedre del: 8/5

Dat 1/5 1956

Beteignelser for iskart:



øpent vann



sorpe eller drivis



islagt, ikke farbar



gangbar is



kjerbar is

Karteskissen utføres den 1, 11 og 21 i hver måned og insendes sammen med vannstandslisten

Observatør

d Vann temperaturmålinger.

Kontinuerlige vanntemperaturmålinger ble foretatt ved utløpet av Skafsa II fra 1. febr. Måleresultatet er vist i tabell fig. d - 1. På samme tabell er angitt tidspunktet for driftsstans i stasjonen.

Et sett målinger i Vråvatn (vertikalt) ble tatt under befaring 30/1 og resultatet fins i kpt. e - 1, under Skiensvassdraget. Samme dag var temperaturen i utløpet av kraftstasjonen 0.90°C og i utløpet av Vråvatn 1.3°C .

e Befaringer og diverse undersøkelser

Om befaringer se kpt. e - 1, under Skiensvassdraget.

O b s e r v a t ö r e n e s m e r k n a d e r a n g å e n d e i s f o r-
h o l d e n e

v i n t e r e n 1955 - 56.

Skredevatn:

Isdannelse i slutten av november og 10/12 sjøen islagt. Isvegen kunne trafikeres for første gang av gående 11/12, med hest 13/12. ISEN ble dekket av snø 14/12. Den 28/12 vann på isen opptil 12 cm. p.g.a. mildvær med regn. I januar mye vann på isen, som senere frös sammen til sørpeis, og det ble gode isforhold. Ved månedskiftet mars/april, en del sørpe på isen fra snøsmeltingen. I midten av april isen delvis løs fra land og usikker før trafikk med hest. Den 1/5 isen dårlig. Full islösning 8/5 og 9/5 sjøen isfri.

Vråvatn:

Isdannelse 1/12 på øvre del og 11/12 på nedre del av sjøen. Den 16/12 var sjøen helt islagt. Isvegen ble trafikert første gang av gående 16/12, med hest 20/12. Svakere isområder på Flatlandsfjord ut for odder og endel partier på øvre del (ndf. kraftstasjon) og nedre del (ovf. dammen). Den 14/12 ble isen dekket av snø. I januar mye snø på isen og det ble en del sørpe, særlig på øvre del av sjøen, som hindret trafikken. Sprekker langs land på enkelte steder p.g.a. vannstandsvariasjoner. På nedre del av sjøen mindre snø på isen og bedre isforhold. I februar frös sørpelaget sammen og det var god is overalt hele vinteren gjennom. Den 15/4 begynte sprekkdannelse langs land og det øverste islaget var litt løst. Den 1/5 isen ikke gangbar. Sprekker langs land og smale råker i isen flere steder. Den 4/5 islösning på nedre del av sjøen og 7/5 Vråvatn isfritt.

VANNSTANDSVARIASJONER i MAGASINENE vinteren 1955-56

(etter ukerapporter fra bestyreren av reguleringsdammene i Arendalsvassdraget)

Uke	Tyresvatn	Vråvatn	Nisservatn	Hælaug	Hønetjønn	Sandarhylla	Årslit	Gjennomsnittlig tilsig og avløp ved Nisserdam ndf.	Borsö m³/sek.
	HV-	281.13	259.10	258.00	140.20	271.20	222.00		
	LV-	276.63	257.62	255.00	137.20				
1-7/11	280.00	258.51	256.93	139.88	271.05	221.68	0.79	14.9	24.1
8-14/11	280.51	258.75	257.20	140.20	271.18	222.28	1.05	46.0	10.9
15-21/11	280.92	258.70	257.29	139.91	270.88	221.68	0.70	17.5	12.3
22-28/11	280.84	258.60	257.29	139.40	271.08	221.48	0.57	12.2	20.9
29/11-5/12	280.68	258.80	257.16	139.18	270.90	222.00	0.66	6.0	31.4
6-12/12	280.56	258.50	257.04	138.94	270.95	281.85	0.65	8.5	33.5
13-19/12	280.22	258.50	256.84	139.32	271.08	222.05	0.70	3.3	36.7
20-26/12	279.92	258.30	256.71	139.62	271.18	221.90	0.65	3.0	30.0
27/12-2/1	279.68	(258.40)	256.66	139.63	271.10	221.62	0.78	16.5	20.7
3-9/1	279.44	258.50	256.48	139.83	271.15	221.88	0.76	7.1	31.5
17-23/1	279.08	258.58	256.42	138.35	270.98	221.90	(1.05)	10.1	19.6
24-30/1	278.76	258.53	256.25	138.33	271.18	222.02	1.34is	2.0	29.3
31/1-6/2	278.42	258.48	256.06	139.05	271.20	221.98	1.02is	2.5	31.3
7-13/2	278.15	258.41	255.87	139.35	271.03	221.68	0.86is		29.7
14-20/2	277.77	258.20	255.68	139.80	271.05	221.58			36.8
21-27/2	277.44	257.75	255.55	139.70	271.15	221.72	0.65is	2.5	35.0
28/2-5/3	277.27	257.63	255.45	139.00	271.00	221.88	0.64	3.5	29.4
6-12/3	277.02	257.68	255.30	138.46	270.72	221.82	0.54	2.0	22.7
13-19/3	276.84	257.65	255.20	138.47	271.05	221.75	0.58	2.5	19.7
20-26/3	276.77	257.66	255.10	138.17	270.90	221.70	0.61	2.0	18.4
27/3-2/4	277.76	257.65	255.03	138.30	271.15	221.95	0.67	7.0	13.6
3-9/4	276.74	257.65	255.07	137.86	270.98	221.85	0.68	16.0	9.8
10-16/4	276.72	257.62	255.04	137.85	270.92	221.82	0.68	10.2	14.5
17-23/4	276.75	257.62	255.03	136.34	271.12	222.05	1.00	15.9	12.9
24-30/4	277.07	257.68	255.28	138.45	270.77	221.45	0.79		10.0
1-7/5	277.75	257.72	255.62	139.53	271.15	221.98	1.08	39.0	7.8
8-14/5	279.13	258.40	256.09	140.20	271.15	221.98	1.02	66.0	0.9
15-21/5	279.60	258.52	256.26	139.75	271.03	221.80	0.57	32.0	8.3
22-28/5	279.71	258.72	256.28	139.02	270.85	221.38	0.76		15.1

B - 4³

ISFORHOLDENE i ARENDALSVASSDRAGET

vinteren 1955 - 56.

INNHOLD:

Fig.

- | | | |
|---|---|---------|
| a | Temperatur-, nedbør- og snöforhold | a 1 - 2 |
| b | Avlöpsforhold og isvansker | b 1 - 2 |
| c | Ismålinger, karteringer og beskrivelse
av isforholdene | c 1 - |
| d | Vanntemperaturmålinger | d 1 |
| e | Befaringer og diverse undersøkelser | |

Oslo 1956.

a Temperatur-, nedbør- og snöförfold.

Fig. a - 1 viser en oversikt over middlere månedstemperatur og sum av nedbör ved Tveitsund met. st. de siste 12 åra. Grafiske framställingar av daglige temperaturmålinger og vinterens nedbör ved Bordsjö og Högefoss og Haukerhölen Vm, er vist på fig. b - 2, c - 2¹ och c - 3¹.

Som en ser av det meteorologiske materialet, ligger temperaturen siste vin-ter betydelig under det normale. I november og begynnelsen av desember var det noe varierende værforhold med nedbör i form av regn. Fra ca. 10. des-ember til slutten av april var det nærmest kulde uavbrutt (minimums temp. under 0° C).

Isdannelsen på fjellsjöenc tok til forholdsvis tidlig, i midten av november. På de store reguleringsmagasinene: Vråvatn, Nisservatn og nedre del av Fy-resvatn, foregikk isleggingen i första halvdel av desember. Under den sterke kulden midt i desember, dannet det seg en god del is selv i Nidolv.

Varig snölegging begynte i höyfjellet i annen halvdel av november, på Skrede-og Vråvatn-feltet i midten av desember. Midtvinters var snödybden noe över det normale. En grafisk framställing av snödybden ved Foldse er vist på fig. a - 2.

På de store reguleringsmagasinene föregick islösningen i första halvdel av mai, noe senere enn vanlig.

b

A v l ö p s f o r h o l d o g i s v a n s k e r.

En oversikt over vannstandsvariasjonene i reguleringsmagasinene, samt gjennomsnittlig tilsig og avløp ved Nissordam etter ukerapporter, er vist i tabell fig. b - 1. En grafisk framstilling av vannstandsvariasjonene ved Langkvernhusfoss og Haukerhølen vm. er vist på fig. b - 2.

Som en ser av tabellen var tilsiget, i midten av desember og særlig i februar og mars måned, svært lite.

Det foreligger denne vinteren ingen meldinger om isvansker ved kraftstasjonene. En del avløpsforstyrrelse p.g. av is, ble observert, t.eks. i Åmdalselv nedenfor Skufsa I.

c Ismålinger, kartninger og beskrivelse av isforholdene.

En oversikt over isloggings- og islösingstida etter observatörenes merknader i vannstandslistene er vist på fig. c - 1.

Ismålinger ble foretatt bare i 2 måleprofil, på Skredevatn og på Vråvatn. Måleresultatene fins på fig. c - 2 og c - 3.

På Skredevatn var det forholdsvis gode isforhold hele vinteren igjennom, til tross for at snödybden på isen var stor. Ved innløpsoset var islaget tynnere. Et utdrag av iskarteringene er vist på fig. c - 2².

På Vråvatn, særlig på øvre del, var det mindre gode isforhold. Observatören melder flere ganger om sprekker i isen, særlig langs land. Ved månedskiftet desember/januar og i annen halvdel av januar ble det observert en del sørpe på isen, trolig p.g. av den store snötyngden. I februar frös sörpclaget sammen og forholdene var gode resten av vinteren. Et utdrag av iskarteringene er vist på fig. c - 3².

is

Fra Nisservatn fins ingen målinger. Et utdrag av iskarteringene er vist p. fig. c - 4.

Høre om is- og trafikkforholdene ved de forskjellige målestedene fins i kpt. Observatörenes merknader, og på de respektive skjemaene for iskartinger.

O b s e r v a t ö r e n e s m e r k n a d e r a n g å e n d e i s f o r-
h o l d e n e

v i n t e r e n 1955 - 56.

Skredevatn:

Isdannelse i slutten av november og 10/12 sjøen islagt. Isvegen kunne trafikeres første gang av gående 11/12, med hest 13/12. Isen ble dekket av snø 14/12. Den 28/12 vann på isen opptil 12 cm. p.g.a. mildvær med regn. I januar mye vann på isen, som senere frös sammen til sørpeis, og det ble gode isforhold. Ved månedskiftet mars/april, en del sørpe på isen fra snösmeltingen. I midten av april isen delvis løs fra land og usikker før trafikk med hest. Den 1/5 isen dårlig. Full islösning 8/5 og 9/5 sjøen isfri.

Vråvatn:

Isdannelse 1/12 på øvre del og 11/12 på nedre del av sjøen. Den 16/12 var sjøen helt islagt. Isvegen ble trafikert første gang av gående 16/12, med hest 20/12. Svakere isområder på Flatlandsfjord ut for odder og endel partier på øvre del (ndf. kraftstasjon) og nedre del (ovf. dammen). Den 14/12 ble isen dekket av snø. I januar mye snø på isen og det ble en del sørpe, særlig på øvre del av sjøen, som hindret trafikken. Sprekker langs land på enkelte steder p.g.a. vannstandsvariasjoner. På nedre del av sjøen mindre snø på isen og bedre isforhold. I februar frös sørpeplaget sammen og det var god is overalt hele vinteren gjennom. Den 15/4 begynte sprekkdannelse langs land og det øverste islaget var litt løst. Den 1/5 isen ikke gangbar. Sprekker langs land og smale råker i isen flere steder. Den 4/5 islösning på nedre del av sjøen og 7/5 Vråvatn isfritt.

d

Vann temperaturmålinger.

Kontinuerlige vanntemperaturmålinger ble foretatt ved utløpet av Skafsa II fra 1. febr. Måleresultatet er vist i tabell fig. d - 1. På samme tabell er angitt tidspunktet for driftsstans i stasjonen.

Et sett målinger i Vråvatn (vertikalt) ble tatt under befaring 30/1 og resultatet fins i kpt. e - 1, under Skiensvassdraget. Samme dag var temperaturen i utløpet av kraftstasjonen 0.90°C og i utløpet av Vråvatn 1.3°C .

e

Befaringer og diverse undersøkelser

Om befaringer se kpt. e - 1, under Skiensvassdraget.

VÄRMETEMPERATURMÅLINGER i utlöpskanalen fra SKAFTSÅ - vinteren 1955 - 56

31/1	0.75	°C		25/2	0.65	°C	(-11°)
1/2	"	"		26/2	0.60	°"	Stopp. 23 t. forut for mälingen
2/2	0.80	°"		27/2	0.50	°"	Stopp.
3/2	0.90	°"	Stopp. 3/4 dögn forut for mälingen	28/2	0.70	°"	Stopp.
4/2	0.85	°"		29/2	0.90	°"	Stopp (+ 2)
5/2	0.90	°"		1/3	0.80	°C	Stopp.
6/2	0.80	°"		2/3	0.60	°"	1/2 dögn forut for mälingen
7/2	0.80	°"		3/3	0.85	°"	" " "
8/2	1.00	°"	Stopp. 1/2 " " " -" -	4/3	0.85	°"	" " "
9/2	0.90	°"	" 1/2 " " " -" -	5/3	0.90	°"	" 10 t. " " "
10/2	0.90	°"		6/3	0.70	°"	" 15 t. " " "
11/2	0.85	°"		7/3	0.65	°"	
12/2	0.85	°"		8/3	0.65	°"	
13/2	0.85	°"		9/3	0.60	°"	
14/2	0.80	°"		10/3	0.65	°"	
15/2	0.80	°"		11/3	0.65	°"	
16/2	0.80	°"		12/3	0.65	°"	
17/2	0.85	°"		13/3	0.65	°"	
18/2	0.85	°"		14/3	0.70	°"	Stopp. 19 t. forut for mälingen
19/2	0.80	°"		15/3	0.90	°"	"
20/2	0.85	°"		16/3	0.65	°"	
21/2	0.85	°"		17/3	0.65	°"	
22/2	0.70	°"	(÷ 14°)	18/3	0.70	°"	
23/2	0.75	°"	(÷ 16°)	19/3	0.75	°"	
24/2	0.70	°"	(÷ 14°)				

20/3	0.85	°C		14/4	1.35	°C	Kjørt 5 t. 5 min. forut for målingen
21/3	0.90	°"		15/4	1.60	°"	Stopp
22/3	0.85	°"	Skredvatn tömt	16/4	1.65	°"	"
23/3	0.85	°"	Stopp. 10 t. forut for målingen	17/4	1.50	°"	"
24/3	0.80	°"	"	18/4	1.45	°"	Kjørt 11 t. 40 min. forut for målingen
25/3	0.85	°"	"	19/4	1.45	°"	" 8 t.
26/3	0.80	°"	"	20/4	1.55	°"	Stopp
27/3	0.75	°"	"	21/4	1.7	°"	Kjørt 22 t. 25 min. " " -"
28/3	0.75	°"	"	22/4		"	
29/3	0.75	°"	"	23/4		"	
30/3	0.65	°"	"	24/4	1.95	°"	" 23 t.
31/3	0.55	°"	"	25/4	2.05	°"	"
				26/4	2.0	°"	"
1/4	0.60	°C	Stopp	27/4	2.05	°"	"
2/4	0.60	°"	"	28/4	2.1	°"	"
3/4	0.70	°"	"	29/4	2.1	°"	"
4/4	0.80	°"	"	30/4	2.25	°"	"
5/4	0.85	°"	"				
6/4	0.90	°"	Kjørt 16 t. forut for målingen	1/5	2.25	°"	"
7/4	0.95	°"	"	2/5	2.35	°"	"
8/4	1.2	°"	Stopp. 3.5 t. forut for målingen	3/5	2.50	°"	"
9/4	1.2	°"	"	4/5	2.60	°"	"
10/4	1.5	°"	"	5/5	2.95	°"	" isfritt
11/4	1.65	°"	"				
12/4	1.35	°"	Kjørt 14 t. 15 min. forut for målingen				
13/4	1.35	°"	" 22 " 30 " " " -"				